

15353		HONDA HR-V 1.5 i-VTEC		HONDA NO: 2	
				VUOSIMALLI: 2016 -	
					

Haaroitussarjan läpivienti matkustamotilaan

Panssarikaapeli viedään auton sisätilaan alkuperäisen läpivientikumin kautta oikealla puolella rintapellissä. HUOM! Älä vaurioita läpivientikumin kautta meneviä alkuperäisiä johtoja panssarikaapelin läpiviennin yhteydessä. Tiivistä läpivientikohta hyvin korikitillä tai vastaavalla.

