

15354		HONDA JAZZ 1.3 i-VTEC		HONDA NO:	3
				VUOSIMALLI:	2016 -
					

Haaroitussarjan läpivienti matkustamotilaan

Panssarikaapeli vietään auton sisätilaan alkuperäisen läpivientikumin kautta oikealla puolella rintapellissä. HUOM! Älä vaurioita läpivientikumin kautta meneviä alkuperäisiä johtoja panssarikaapelin läpiviennin yhteydessä. Tiivistä läpivientikohta hyvin korikitillä tai vastaavalla.

