


09028		MITSUBISHI LANCER 1.8 SPORTBACK		MITSUBISHI NO:	1
				VUOSIMALLI:	2009 -
					
4B10			460766	460785	

Haaroitussarjan läpivienti matkustamotilaan

Panssarikaapeli viedään matkustamotilaan alkuperäisen läpivientikumin kautta keskellä rintapeltiä.

HUOM! Älä vaurioita läpivientikumin kautta meneviä alkuperäisiä johtoja panssarikaapelin läpiviennin yhteydessä. Tiivistä läpivientikohta hyvin korikitillä tai vastaavalla.



Minikojepistorasia

