

15430		TOYOTA LANDCRUISER 2.8 D-4D		TOYOTA NO:	
				VUOSIMALLI: 2016-	
					

Haaroitussarjan läpivienti matkustamotilaan

Panssarikaapeli viedään auton sisätilaan alkuperäisen läpivientikumin kautta rintapellin oikealla puolella.

HUOM! Älä vaurioita läpivientikumin kautta meneviä alkuperäisiä johtoja panssarikaapelin läpiviennin yhteydessä. Tiivistä läpivientikohta hyvin korikitillä tai vastaavalla.



Minikojepistorasia

