








13002		SKODA RAPID 1.2 TSI		SKODA NO:	1
				UUOSIMALLI:	2013 -
					
CBZ*			460766	460785	

Haaroitussarjan läpivienti matkustamotilaan

Panssarikaapeli viedään matkustamotilaan alkuperäisen läpivientikummin kautta rintapellin oikealla puolella.

HUOM! Älä vaurioita alkuperäisiä johtoja panssarikaapelin läpiviennin yhteydessä. Tiivistä läpivientikohta hyvin korikitillä tai vastaavalla.



Minikojepistorasia

